Registro fotográfico Noviembre 2020



Ilustración 1Campanas de aspiración

Registro fotográfico Noviembre 2020



Ilustración 2 Cortina de apertura y cierre rápido



Ilustración 3 Rejilla de tolva de recibo, la que se debe de cubrir con las trampas de polvo basculantes por debajo.

Registro fotográfico Noviembre 2020



Ilustración 4 Punto de descarga de polvo del nuevo sistema de aspiración